



REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizio
86 - 22

P.66-35

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

A/m Partenavia - P.68

Spazio riservato al protocollo in err

SCADENZA

Sottoindicata

NC

¹ RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino di Servizio n° 68

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

² TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE ED EVENTUALE RIPARAZIONE

OGGETTO: TUBAZIONI IDRAULICHE FRENI

APPLICABILITA': A/m P.68, P.68B, P.68C, P.68C-TÇ, P.68OBS e P.68TC-OBS equipaggiati con botola fotogrammetrica fino al N/C 3-

DESCRIZIONE: E stato segnalato un caso di foratura della tubazione freno dx dovuta ad interferenza con il cavo comando alettone dx sul lato dx della botola fotogrammetrica. Si prescrive di effettuare entro dieci ore, a partire dal 10 aprile 1986 le ispezioni e le eventuali riparazioni prescritte nel bollettino in riferimento secondo le modalità ivi descritte.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la P.A. 85-150/P.68-7 rev. 1.

Translation on the back

Subject - Manufacturer - Type

A/c - Partenavia - P.68

Expiration: Under indicated

Preferences: Manufacturer Document. S.B. Partenavia n° 68

Type of Directive: Inspection and eventual component involved
brake oil line repair

Compliance: A/C P.68, P.68B, P.68C, P.68C-TC, P.68 CBS, P.68TC-OBS,
equipped with photogrammetric hatches up to S/N 340.

Description: A case has been reported where the aileron control
cable, at the right side of the photogrammetric
hatch, has sawed through the brake oil line.
Therefore the inspection and the eventual repair
as per the refered S.B. is to be complied with
within ten hours of flight starting from April 10,
1986.

The preceding A.D. which refers to the same aircraft
is no. 85-150/P.68-7 rev. 1.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la
PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei
termini prefissati.

La effettuazione della **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** deve essere annotata — a cura dell'Eser-
cente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.

Data 1° emissione 30 marzo 1986

Rev. n° del