



REGISTRO
AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione
94-026
del 10.02.94

Pag. 1 di 2

SOGGETTO-OGGETTO:

Velivoli Partenavia P68 - Ispezioni per corrosione

P.A. Ripetitiva : SI

RIFERIMENTI

- Documentazione della Ditta Costruttrice:

Partenavia Bollettino di Servizio 91 30.11.1993

- Prescrizioni Estere:

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 18 Marzo 1994

SCADENZA:

Alla prossima ispezione delle 100 ore, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA se non già eseguito. Successivamente ispezionare come indicato nel Bollettino di Servizio, se applicabile come risultato della prima ispezione.

APPLICABILITA':

Tutti i velivoli della serie P68.

DESCRIZIONE:

Si prescrive l'esecuzione delle ispezioni previste dal Bollettino di Servizio a riferimento, in accordo con le procedure in esso riportate, entro la scadenza sopraindicata.

-----FINE-----

English Translation

In case of any difficulty, reference should be made to the Italian original text.

Airworthiness Directive n. 94-26 issued 10 February, 1994

Partenavia P68 airplanes

Effective date 18 March, 1994

Applicability:

All Partenavia P68 series airplanes.

Compliance:

At next 100 hours inspection after the effective date of this AD. Thereafter perform periodic inspections if applicable as a result of first inspection.

Subject:

Corrosion on stabilator torque tube attachment shelves (P/N 5.3017-1/2), flap hinge shelves (P/N 1.3041-3/4; 1.3043-2) and aileron hinge shelves (P/N 1.3045-2; 1.3047-1/2)



REGISTRO
AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione
94-026
del 10.02.94

Pag. 2 di 2

Reference:

Partenavia Service Bulletin n.91, dated 30 November 1993.

Description:

Carry out the inspections called for by the referenced Service Bulletin, in accordance with the procedures in there specified, within the terms set forth under "Compliance" of this AD.

-----END-----

IL CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata - a cura dell'Esercente - sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.