

Datum der Bekanntgabe: 31.05.2008

Muster: Eurocopter Deutschland
MBB-BK 117

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
3049, EASA.R.010

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Eurocopter MBB BK117 C-2 Alert Service Bulletin MBB BK117 C-2-67A-010 vom 28.04.2008

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Eurocopter Deutschland
MBB-BK 117

- **Baureihen:** MBB BK117C-2

- **Werk-Nrn.:** Alle

Betrifft:

Mögliche eingeschränkte Freigängigkeit der Haupt- und Heckrotorbediengestänge durch axiales Spiel der Umlenkhebel infolge einer fehlerhaften Verklebung von Kegelagern.

Maßnahmen:

Detaillierte Informationen über die durchzuführenden Maßnahmen sind der englischsprachigen Ausgabe dieser Lufttüchtigkeitsanweisung und der genannten technischen Mitteilung des Herstellers zu entnehmen. Alle erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des technischen Mangels müssen ordnungsgemäß, vollständig und innerhalb der vorgeschriebenen Fristen auf Basis der genannten Bezugsdokumente durchgeführt werden. Alle Abweichungen von den Maßnahmen und Fristen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung bedürfen der vorherigen Zustimmung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Fristen:

Alle anzuwendenden Fristen sind der englischsprachigen Ausgabe dieser Lufttüchtigkeitsanweisung zu entnehmen. Die Laufzeit aller anzuwendenden Fristen beginnt mit dem Datum der Inkraftsetzung der englischsprachigen Ausgabe dieser Lufttüchtigkeitsanweisung.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, was in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
