



Ministerio de
Obras Públicas y Transportes
Dirección General de Aviación Civil

DIRECTIVA
DE
AERONAVEGABILIDAD

NUMERO:

01/95

HOJA:
1/2

PRODUCTO AFECTADO : Aeronaves CASA CN-235, todas las Series

FABRICANTE: CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. (CASA).

FECHA DE EMISION: 26 de Abril de 1.995.

REFERENCIA: Documento CASA Instrucciones de Mantenimiento COM 235-092 de fecha 21 de Abril de 1.995 o revisiones posteriores al mismo.

EFFECTIVIDAD: 26 de Abril de 1.995.

DESCRIPCION: Habiéndose experimentado por un operador, durante el aterrizaje, la rotura del tubo giratorio (P/N GA63433-XX) del tren auxiliar, que había acumulado más de 8.600 aterrizajes, y con objeto de garantizar la integridad estructural del mencionado tren hasta que se concluya la correspondiente investigación, deberá procederse a la inspección de dicho tubo giratorio (P/N GA63433-XX), de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Anexo 1 al referido Documento CASA COM 235-092.

En el caso de que se detecten grietas de acuerdo con lo definido en el apartado 7 del referido Documento CASA COM-235-092, se procederá a la sustitución del elemento antes del siguiente vuelo.


Podrá utilizarse un medio de cumplimentación alternativo, que provea un nivel equivalente de seguridad, previa aprobación de la Dirección General de Aviación Civil.

CUMPLIMENTACION: Elementos que hayan acumulado 8.000 o más aterrizajes en la fecha de efectividad de la presente Directiva: antes de los siguientes 50 aterrizajes.

Resto de los elementos: en un plazo de 50 aterrizajes desde el momento que alcancen los 8.000 aterrizajes.

LA CUMPLIMENTACION DE ESTA DIRECTIVA DEBE ANOTARSE EN EL CUADERNO DE LA AERONAVE, MOTOR O HELICE, SEGUN CORRESPONDA, POR LA ENTIDAD QUE LA HAYA INCORPORADO.

EL DIRECTOR GENERAL,



[Firma manuscrita]



Ministerio de
Obras Públicas y Transportes
Dirección General de Aviación Civil

**DIRECTIVA
DE
AERONAVEGABILIDAD**

NUMERO:

01/95

HOJA:

2/2

INFORMACION ADICIONAL:

Para cualquier información adicional,
contactar con:

Dirección General de Aviación Civil
Area Técnica de Certificación
Attn. Dña. Rosa Serrano
Plaza de S. Juan de la Cruz s/n
28071 MADRID
Tfn: Nacional 91-597.6961
Internacional 34-1-597.6961
TELEX: 48339 CIAL E
FAX: Nacional 91- 597.6853
Internacional 34-1-597.6853
AFTN: LEAC ZXCX

LA CUMPLIMENTACION DE ESTA DIRECTIVA DEBE ANOTARSE EN EL CUADERNO DE LA AERONAVE,
MOTOR O HELICE, SEGUN CORRESPONDA, POR LA ENTIDAD QUE LA HAYA INCORPORADO

EL DIRECTOR GENERAL.



Ministerio de
Obras Públicas y Transportes
Dirección General de Aviación Civil

**AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

NUMBER:

01/95

SHEET:

1/2

AFFECTED PRODUCT:

CASA CN-235 Series aircraft.

MANUFACTURER:

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. (CASA)

ISSUE DATE:

26 April 1995

REFERENCE:

CASA Document Maintenance Instructions
COM 235-092, dated 21 April 1995 or
subsequent revisions.

EFFECTIVITY:

26 April 1995

DESCRIPTION:

An operator experienced during a landing the failure of the turning tube (P/N 63433-XX) of the nose landing gear, which had accumulated more than 8,600 landings. To ensure the structural integrity of the above mentioned landing gear until the investigation will be completed, the referred turning tube (P/N 63433-XX) must be inspected, in accordance with the instructions contained in Annex 1 to the aforementioned CASA Document COM 235-092.

In case cracks according to paragraph 7 of the reference CASA Document COM 235-092 are detected, the element must be replaced prior to next flight.

Any alternate means of compliance which provide an equivalent level of safety may be used, subject to previous approval by DGAC.

COMPLIANCE SCHEDULE:

Elements having reached 8,000 or more landings at the effectivity date of this AD: before the next 50 landings.

Rest of elements: before 50 landings from the moment they reach 8,000 landings.

THIS AIRWORTHINESS DIRECTIVE IS A TRANSLATION FROM THE SPANISH ORIGINAL ISSUE



Ministerio de
Obras Públicas y Transportes
Dirección General de Aviación Civil

**AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

NUMBER:

01/95

SHEET:

2/2

ADDITIONAL INFORMATION: For further information contact:
Dirección General de Aviación Civil
Area Técnica de Certificación
Att. Ms. Rosa Serrano.
Plaza de S. Juan de la Cruz s/n
28071 MADRID
Tfn.: 34-1-533.79.76
TX: 48339 CIAL E
FAX: 34-1-553.50.14
AFTN: LEAC ZX CX