

BUREAU VERITAS

CONSIGNE DE NAVIGABILITE

définie par la Direction Générale de l'Aviation Civile-

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. Le non respect des consignes de navigabilité entraîne la suspension de la validité du Certificat de Navigabilité.

HELICOPTERES AEROSPATIALE SA 330 PUMA - TOUS TYPES

GENERATION HYDRAULIQUE - POMPE LABINAL REF. : FR-65-WEO-2005/175A

Suite a constatation en service de plusieurs cas de criques sur le bouchon réf. : 68-9-149664-0 équipant la pompe Labinal en référence entraînant une fuite de liquide hydraulique, il a été décidé de rendre impératif le montage d'un bouchon renforcé selon SB AEROSPATIALE PUMA n° 29.02.

Ce bouchon renforcé de couleur verte (au lieu de couleur jaune initialement) devra être installé au plus tard le 28 février 1979.

Cf. : BS AEROSPATIALE PUMA N° 29.02

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 27 SEPTEMBRE 1978

Date : 20/9/78

Matériel : HELICOPTERES AEROSPATIALE
SA 330 PUMA - TOUS TYPES

Référence : 78-166-20(B)