



REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

67 - 62
AB. 204B-24

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

Elicottero Agusta Bell A.B.204B

Spazio riservato al protocollo in arrivo

SCADENZA

IMMEDIATA

¹

RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino Tecnico N° 204-28 in data 29.5.1967

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

²

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE

OGGETTO: SUPPORTI ADATTATORI DEGLI AMMORTIZZATORI DELLA BARRA STABILIZZATRICE

APPLICABILITA': tutti gli elicotteri A.B.204B fino al N.C. 3195 compreso.

DESCRIZIONE :

Allo scopo di accertare che i supporti adattatori degli ammortizzatori siano installati in modo corretto si prescrive di ispezionare immediatamente i particolari in questione per assicurarsi che il lato più lungo del semiadattatore P/N 204-010-922-7 sia installato verso il senso di rotazione del mast.

Se si riscontra il semiadattatore montato alla rovescia o accoppiato in modo incorretto, controllare con i liquidi penetranti il suddetto particolare dopo averlo rimosso, secondo le istruzioni del Bollettino a riferimento.

I particolari rinvenuti orinati dovranno essere sostituiti.

Se gli adattatori sono montati correttamente eseguire i controlli descritti nel Bollettino a riferimento.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la P.A. 67-23/AB.204B-23 del 21.2.1967.

Translation on the back

AIRWORTHINESS DIRECTIVE No. 67-62/A.B.204B-24

Agusta Bell A.B.204B Helicopters

COMPLIANCE : Immediately

REFERENCE : Agusta Technical Bulletin No. 204-28 dated May 29, 1967

SUBJECT : Inspection of Damper adaptor mounts of the stabilizer bar

APPLICABILITY : All A.B.204B helicopters till S/N 3195 included

DESCRIPTION :

In order to check proper installation of the stabilizer bar adaptor mounts it is mandatory to perform immediately an inspection of the subject items to make sure that longer leg of item P/N 204-010-922-7 is installed toward the direction of rotation of the mast.

In the case of reversed or incorrect installation of the stabilizer bar adaptor it is required to perform a dye penetrant inspection of this item after disassembly according to the instructions of the Reference Bulletin. Replace items if found cracked.

In the case of correct installation of the stabilizer bar adaptor it is required to perform the installation checks according to the instructions of the Reference Bulletin.

The preceding A.D. which refers to the same subject is A.D. 67-62/
/A.B.204B-23 dated 21st February 1967.

8

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** deve essere annotata - a cura dell'Esercente - sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.

La presente prescrizione viene inviata al Proprietario dell'aeromobile, che dovrà trasmetterla all'eventuale diverso Esercente. A richiesta del Proprietario potrà invece essere inviata direttamente all'Esercente.

DIREZIONE CENTRALE
Servizio Tecnico

Il Capo del Servizio Tecnico
(Dr. Ing. Renzo Roveri)

Il Direttore Centrale
(Prof. Ing. Giorgio Aldinio)

Data 12 giugno 1967