



REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione
69 - 103
F.260-3

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

Aa/mm SIAI Marchetti F.260

Spazio riservato al protocollo in arrivo

SCADENZA

IMMEDIATA

¹ RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino Tecnico SIAI-Marchetti B.T. N° 260B3 approvato dal R.A.I. in data 2.8.1969.

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

² TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE E/O SOSTITUZIONE

OGGETTO: CASTELLO MOTORE P/N 260-13-10-1

APPLICABILITA': Aa/mm SIAI-Marchetti F.260 aventi i seguenti numeri di costruzione: n.c. 003; dal n.c. 101 al n.c. 125 compreso e n.c. 2-29.

DESCRIZIONE :

Onde accertare che il castello motore sia sufficientemente rigido, si prescrive quanto segue :

Immediatamente alla ricezione della presente P.A. controllare la distanza fra i tubi del castello ed il carter motore come da Bollettino SIAI Marchetti a riferimento. Se i valori rilevati non superano le tolleranze ivi specificate, il castello motore potrà essere mantenuto in servizio senza alcuna restrizione operativa. L'ispezione dovrà obbligatoriamente essere ripetuta ogni 25 ore.

Se i valori rilevati superano invece le tolleranze specificate, il castello motore dovrà essere sbarcato immediatamente.

Il castello motore P/N 260-13-10-1 dovrà comunque essere sbarcato alla prossima ispezione delle 100 ore e sostituito con il tipo modificato P/N 260-13-10-03.

Nota : Nel caso sia necessario effettuare un volo di trasferimento per procedere alla immediata sostituzione del castello motore, è vietata, durante tale volo, qualsiasi manovra acrobatica.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la P.A. 69-60/F.260-2 del 26.5.1969.

Translation on the back

AIRWORTHINESS DIRECTIVE n° 69-103/F.260-3

SIAI Marchetti F.260 aircraft

COMPLIANCE : See under "Description"

REFERENCE : SIAI Marchetti Service Bulletin no. 260B3 dated August 2, 1969
RAI approved.

SUBJECT : Inspection and eventually replacement of engine mount P/N
260-13-10-1 with engine mount P/N 260-13-10-03.

APPLICABILITY : SIAI Marchetti F.260 aircraft with the following serial numbers:
s.n.; 003; from s.n. 101 through s.n. 125 included; s.n. 2-29

DESCRIPTION :

Upon receipt of this A.D. inspect the distance between engine mount strut tubes and engine crankcase in accordance with the reference SIAI Marchetti Bulletin.

If the distance measured does not exceed the specified tolerance, the engine mount can be left in service with no operating restrictions. This same inspection shall be mandatorily repeated every 25 hours.

If the distance measured exceeds the specified tolerance, immediately replace the engine mount.

The engine mount P/N 260-13-10-1, in any case, must be replaced with the modified type P/N 260-13-10-03 at the next 100 hour inspection.

Note : Should it become necessary to ferry flight the plane in order to provide for immediate engine mount substitution, all acrobatic manoevers are strictly prohibited.

The preceding A.D. wich refers to the same subject is A.D. 69-60/F.260-2 dated May 26, 1969.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data l' emissione 13 agosto 1969

Rev. n° del