



**REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO**

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

82 - 12

P64-P66 - 21

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

PARTENAVIA - Velivoli serie OSCAR (P64 e P66) tutti i modelli

Spazio riservato al protocollo in arrivo

SCADENZA

Indicata nel testo

R=51

¹
RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

B.S. Partenavia n. OS/81-001

PARTE 464
" 666

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

²
TIPO DELLA PRESCRIZIONE: Controllo ed eventuale sostituzione.

OGGETTO: Cavo comando gas motore p/n 66-71-6097 e 64-71-5558.

APPLICABILITA': Tutti i velivoli della serie OSCAR (P64 e P66) tutti i modelli.

DESCRIZIONE:

Per errata utilizzazione (rotazione del pomello), può verificarsi lo strefolamento e successivamente la rottura del cavo in oggetto.

Poichè l'integrità del cavo può essere valutata controllando il ritorno elastico del pomello dopo una rotazione dello stesso in almeno 90° in entrambi i sensi, si prescrive l'esecuzione di tale controllo immediatamente e successivamente ad ogni ispezione delle 100 ore.

Nel caso in cui l'ispezione di cui sopra rilevasse dubbi a carico della integrità del cavo sostituire lo stesso con altro integro.

Alle prossime 500 ore sostituire comunque il cavo con altro di tipo migliorato P/N 66.71.6097 B e P/N 64.71.5558 B.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la 81-232/P.64, P66-20.

Translation on the back

TYPE OF DIRECTIVE: Inspection and eventual removal.

SUBJECT: Trottle control cable.

COMPLIANCE: A/c Series Oscar (P64 and P66) all models.

DESCRIPTION:

The engine trottle control cable is in position to be easily damaged in case of improper utilization (rotation of the handle).

The safety condition of the cable can be controlled by rotating ninety degrees left and right the handle and verifying the existing elastic springback.

This inspection has to be performed immediately and subsequently every one hundred flight hours.

In case of doubt the cables must be removed and substituted with airworthy cables.

Within 500 hours the existing cables must be substituted with cable modified (P/N 66-71-6097B and P/N 64-71-5558B).

The preceding A.D. which refers to the same aircraft is A.D. 81-232/P.64, P66-20.

3

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data 1^a emissione 8 Febbraio 1982

Rev. n° del