



REGISTRO
AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione
93-210
del 12.07.93

Pag. 1 di 2

SOGGETTO-OGGETTO:

Velivoli Partenavia P64 e P66, serie OSCAR. Setto-
re fermo corsa stabilatore.

Rev.01 della 93-073

P.A. Ripetitiva : NO

RIFERIMENTI

- Documentazione della Ditta Costruttrice:

Partenavia Boll. di Serv. OS/92-02 Rev.01 10.05.1993

- Prescrizioni Estere:

! DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 23 Agosto 1993

!

! SCADENZA:

! Alla prima ispezione delle 100 ore, a partire dalla data di entrata in
! vigore della presente PA, se non gia' eseguito.

APPLICABILITA':

Tutti i velivoli Partenavia P64 e P66 della serie OSCAR.

! DESCRIZIONE:

! Si prescrive l'esecuzione della modifica di cui al Bollettino di Ser-
! vizio n° OS/92-02 Rev.1, a riferimento, in accordo con le procedure in
! esso riportate, entro il termine di scadenza indicato alla relativa
! voce della presente PA.

NOTA 1:

Ai fini del soddisfacimento della presente PA, nessuna azione e'
richiesta per i velivoli sui quali sia stato introdotto il Bollettino
di Servizio Partenavia n° OS/84-003, datato 3 dicembre, 1984.

! NOTA 2:

! Sui velivoli gia' modificati in accordo con il Bollettino di Servizio
! OS/92-02, edizione originale del 23 ottobre 1992, deve essere appli-
! cata la protezione anticorrosione, prevista al punto 10 delle "Istru-
! zioni" del Bollettino di Servizio OS/92-02, rev.1, datata 10 maggio
! 1993, entro il termine di scadenza previsto dalla presente PA.

La presente PA annulla e sostituisce la PA 93-73, datata 4 marzo 1993

----- FINE -----

ENGLISH TRANSLATION

In case of any difficulty, reference should be made to the Italian
original text.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE 93-210, issued 12 July, 1993.

! EFFECTIVE DATE: 23 August, 1993.

APPLICABILITY:

All Partenavia P64 and P66 OSCAR series airplanes.



! COMPLIANCE:

! At first 100 hour inspection after the effective date of this AD,
! unless accomplished previously.

SUBJECT:

Stop sector on stabilator torque tube.

! REFERENCE:

! Partenavia - Costruzioni Aeronautiche - SpA, Service Bulletin OS/92-02,
! rev.1 dated 10 May, 1993.

DESCRIPTION:

Carry out the modification called for by the referenced Service
Bulletin, in accordance with the procedures therein specified,
within the terms set forth under "COMPLIANCE" of this AD.

NOTE 1:

Airplanes with Partenavia Service Bulletin OS/84-003 embodied, are
considered to be in compliance with the requirements of this AD.

! NOTE 2:

! On airplanes already modified in accordance with Partenavia Service
! Bulletin OS/92-02, original issue dated 23 october 1993, apply the
! anticorrosion compound as per paragraph 10 of section "Instructions"
! of Partenavia Service Bulletin OS/92-02, rev.1 dated 10 may 1993,
! within the compliance term set forth in this AD.

This AD supersedes AD 93-073, dated 4 March 1993.

-----END-----

IL CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la
PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei
termini prefissati.

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata - a cura
dell'Esercente - sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.