



REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Prescrizione di Aeronavigabilità

SOGGETTO - OGGETTO: Velivoli I.A.M. R. Piaggio P.180 / Modifica supporto interruttore stop passo minimo elica.

N. 1997-217
del 28-07-1997
Rev. 0
P.A. Ripetitiva: NO

RIFERIMENTI:

Documentazione della Ditta Costruttrice:
I.A.M. R. PIAGGIO

Prescrizioni Estere:
Service Bulletin SB-80-0080

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 25 settembre 1997

SCADENZA:

Entro 150 ore di volo, oppure 3 mesi, quale delle scadenze si verifichi prima a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA.

APPLICABILITA':

Velivoli I.A.M. Rinaldo Piaggio P.180 aventi numero di costruzione 1001, 1002, 1004 e da 1006 a 1033.

DESCRIZIONE:

Si prescrive l'esecuzione della modifica di cui al Service Bulletin a riferimento, in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA.

-----FINE-----

English Translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

Airworthiness Directive 97-217, issued 28 July 1997

Effective Date: 25/09/1997

Applicability:

I.A.M. Rinaldo Piaggio model P.180 airplanes, serial numbers 1001. 1002, 1004 and 1006 through 1033.

Compliance:

Within 150 flight hours or 3 months, whichever occurs first after the effective date of this AD.

Reference:

I.A.M. Rinaldo Piaggio Service Bulletin No. SB-80-0080, dated 3 July 1997.

Description:

Carry out the modification called for by the referenced Service Bulletin, in accordance with the procedures in there specified, within the terms set forth under "Compliance" of this AD.

-----END-----

Il Certificato di Navigabilita' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilita' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilita' deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.