



REGISTRO AERONAUTICO  
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

75 - 155

AB.206 - 72  
rev. 1

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

Elicottero AB.206 e Bell 206A e 206B

Spazio riservato al protocollo in arrivo

SCADENZA Alla prossima ispezione delle 1.200 ore a partire  
dalla ricezione della presente PA e comunque non oltre il 30  
settembre 1975

<sup>1</sup>  
RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

B.T. Agusta n° 206-91 dell'8.1.1975 rev. A del 15.2.1975 (applicabile elicotteri Agusta)  
Bell Service Bulletin n° 206-01-74-2 del 12.11.1974 (applicabile elicotteri Bell)

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

F.A.A. A.D. 75-06-10 Amdt 39-2128

<sup>2</sup>  
TIPO DELLA PRESCRIZIONE: SOSTITUZIONE

OGGETTO: STRISCE TETTO CABINA (P/N 206-031-200-23 E-24)

APPLICABILITA': a) Tutti gli elicotteri Agusta-Bell serie AB206 fino al n.c. 8371  
compreso e dal n.c. 8381 al n.c. 8385 compreso. Gli elicotteri  
AB.206 dal n.c. 8372 al n.c. 8380 compreso e con n.c. 8386 e suc-  
cessivi non richiedono l'applicazione della presente P.A.

b) Elicotteri Bell 206A e 206B aventi n.c. da 1 a 1163.

DESCRIZIONE :

Allo scopo di prevenire incrinature del tetto cabina si prescrive di eseguire  
la sostituzione delle strisce in oggetto come prescritto nel B.T. in riferimento  
entro i termini indicati in scadenza.

La presente P.A. annulla e sostituisce la P.A. 75-51/AB.206-72.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la  
P.A 75-142/AB.206-73/rev. 2.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE No. 75-155/AB.206-72/rev. 1

AGUSTA BELL AB.206 and BELL 206 helicopter

REFERENCE : B.T. Agusta 206-91 rev. A dated February 15, 1975 and Bell Service Bulletin no. 206-01-74-2 dated November 12, 1975

APPLICABILITY : a) All Agusta-Bell AB.206 series helicopters up to SN 8371 included and SN 8381 thru SN 8385 included. AB.206 helicopters SN 8372 thru SN 8380 included and SN 8386 and subsequent will not require compliance with this A.D.

b) Bell 206A and 206B helicopters, serial numbers 1 through 1163

ACCOMPLISHMENT : At next 1200-hour inspection after receipt of this A.D., but not later than September 30, 1975.

DESCRIPTION :

In order to prevent cabin roof cracking accomplish the replacement described in B.T. 206-91 or 206-01-74-1 as applicable. Compliance is required as indicated.

This A.D. cancels and substitutes A.D. 75-51/AB.206-72.

The preceding A.D., which refers to the same subject is A.D. 75-142/AB.206-73/rev. 2.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data 1<sup>a</sup> emissione ..... 27 marzo 1975 .....

Rev. n° ..... 1 ..... del ..... 30 giugno 1975 .....