



REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Prescrizione di Aeronavigabilità

SOGGETTO - OGGETTO: Elicotteri Agusta-Bell AB212 / Pale rotore di coda P/N 212-010-750-105.

N. 1997-195
del 09-07-1997
Rev. 0
P.A. Ripetitiva: NO

RIFERIMENTI:

Documentazione della Ditta Costruttrice:
AgustaWestland

Prescrizioni Estere:
Bollettino Tecnico 212-186

!!! APPLICAZIONE URGENTE !!!

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 20 luglio 1997

SCADENZA:

Entro 10 ore di volo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, oppure entro la data del 31 agosto 1997, quale delle scadenze si verifichi prima, se non già eseguito.

APPLICABILITA':

Pale rotore di coda P/N 212-010-750-105 esclusivamente con S/N A5-XXXX, installate su elicotteri Agusta-Bell AB212 o giacenti a magazzino (le XXXX identificano il numero progressivo di costruzione).

DESCRIZIONE:

Si prescrive l'esecuzione dell'ispezione prevista dal Bollettino a riferimento, in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA.

English Translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

Airworthiness Directive 97-195, issued 9 July 1997.

!!! URGENT ACTION REQUIRED !!!

Effective Date: 20/07/1997

Applicability:

All tail rotor blades P/N 212-010-750-105 exclusively with S/N A5-XXXX installed on Agusta-Bell AB212 helicopters or as stock parts (XXXX identify the progressive construction number).

Compliance:

Within 10 flight hours after the effective date of this AD or within 31 August 1997, whichever occurs first.

Reference:

Agusta Bollettino Tecnico 212-186, dated 27 June 1997.

Description:

Carry out the inspection called for by the reference Bollettino Tecnico, in accordance with the procedures in there specified, within the terms set forth under "Compliance" of this AD.

----- FINE -----

Il Certificato di Navigabilità dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilità in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilità deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.