



## PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

### SOGGETTO - OGGETTO:

Elicotteri Agusta A119 - Pale rotore di coda  
Ispezione e ritiro dal servizio

### RIFERIMENTI:

#### -Documentazione della Ditta Costruttrice:

AgustaWestland  
AgustaWestland  
AgustaWestland

R.F.M. Temporary Revision 2.1  
R.F.M. Temporary Revision 2.2  
B.T. Urgente 119-1 Rev. A 22-08-2001

**N. 2001-374  
del 29-08-  
2001**

Rev. 2  
della P.A.  
2001-124

P.A.  
Ripetitiva: SI

#### - Prescrizioni Estere:

!!! URGENTE-APPLICAZIONE IMMEDIATA !!!

! DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 20 Agosto 2001 (data di entrata in vigore della PA 2001-348)

#### SCADENZA:

Come indicato nel Bollettino a riferimento, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non già eseguito.

#### APPLICABILITA':

Tutti gli elicotteri Agusta A 119 che installano le pale rotore di coda P/N 109-8132-01-107 nonché tutte le pale in oggetto eventualmente giacenti a magazzino.

#### DESCRIZIONE:

Si prescrive l'esecuzione delle ispezioni prescritte dal Bollettino Tecnico a riferimento in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA.

! La presente PA annulla e sostituisce la PA 2001/348, datata 20/8/2001.

#### English Translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

! AIRWORTHINESS DIRECTIVE 2001-374, issued 29/8/2001.

!!! URGENT-IMMEDIATE ACTION REQUIRED !!!

! EFFECTIVE DATE: 20 August 2001 (Date of PA 2001-348)

#### APPLICABILITY:

All Agusta A 119 helicopters installing tail rotor blades P/N 109-8132-01-107 and any other used blade, not installed, with the same part number.

#### COMPLIANCE:

As indicated in the referenced Alert Service Bulletin unless already accomplished

#### REFERENCE:

! Agusta Bollettino Tecnico (Alert S.B.) No.119-1 rev.A dated 22 August 2001.  
Flight Manual Temporary Revision No.2.1  
Flight Manual Temporary Revision No.2.1

## DESCRIPTION:

! Carry out the inspections and removal called for by the referenced Alert Service Bulletin, in accordance with the procedures in there specified, within the terms set forth under "COMPLIANCE" of this AD.

! This AD cancels and substitutes AD 2001/348, dated 20/8/2001.

-----FINE-----

*Il Certificato di Navigabilità dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilità in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.*

*La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilità deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.*