

RZECZPOSPOLITA POLSKA
GLÓWNY INSPEKTORAT LOTNICTWA CYWILNEGO

REPUBLIC OF POLAND
GENERAL INSPECTORATE
OF CIVIL AVIATION

REPUBLIQUE DE POLOGNE
INSPECTORAT GENERAL
DE L'AVIATION CIVILE

ul. Chalubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, Tel. (4822) 630 15 10, Fax (4822) 630 15 18

Warszawa, dn. 21/08/2002 r.
Warsaw, day/month/year

DYREKTYWA ZDATNOŚCI - AIRWORTHINESS DIRECTIVE
Nr SP – 0088 – 2002 -B

- 1. Przedmiot:** Franklin Engines models: 6A-350-... and 4A-235-... equipped with a diaphragm
Product (wyrób / model, wyposażenie, numery - product name / model , appliances, numbers)
fuel pump installed or provided by WSK „PZL-Rzeszów”
- 2. Numer Świadectwa Typu /Orzeczenia:** GICA
Type Certificate/Approval Number (Nazwa Nadzoru - Name of Authority)
- 3. Dotyczy:** Suspending of operation of all engines as point 1
Subject (opis usterki, rysunek części - description of the problem, identification of part)
- 4. Przyczyna wydania:** Ascertainment of faults of fuel pump
Reason for the issuance of this AD (dla wyrobów importowanych przywołać AD Nadzoru Lotniczego kraju producenta - for imported products „ as in AD ” point 6.)
- 5. Działania korygujące:** As in Mandatory Bulletin N°. PZL-F/71/2002
Corrective action (dla wyrobów importowanych wpisać „ jak w AD ” pkt 6.- for imported products, „ as in AD ” point 6.)
- 6. Nazwa Władz Lotniczych wydających AD:** -----
Name of Aviation Authority that issued AD (dot zagranicznych AD, podać Nr i datę wydania - for foreign „AD” give Number and date of issue).
- 7. Dokumentacja związana:** Mandatory Bulletin N°. PZL-F/71/2002
Ref. publications (Biuletyn Obowiązkowy - Mandatory Bulletin)

Niniejsza Dyrektywa obowiązuje z dniem: Immediately after obtainment of this AD
Effectivity date of this AD: (day/month/year)

Zygmunt MAZAN

Główny Inspektor IKCSP

Chief Inspector of Civil Aircraft Inspection Board