

**Datum der Bekanntgabe: 14.12.2005**

**Muster:** Dornier  
Do 28

Dornier Do 28

**AD der ausländischen Behörde:**  
-keine-

**Geräte-Nr.:**

2031a, 2031b, 2031c

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**

RUAG All Operator Telefax AOT-228-24-028 vom 09.11.2005

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Dornier  
Do 28, Dornier Do 28

- **Baureihen:** Dornier 228-100 / -101 / -200 / -201 / -202 und -212

- **Werk-Nrn.:** alle

**Betrifft:**

Cockpit, Overhead Panels 5VE und 6VE

Nachlassende Klebewirkung an den Befestigungsflächen der Kabelbaumhalter hinter den Overhead Panels 5VE und 6VE kann Scheuerstellen am Kabelbaum auf Grund von Vibrationen hervorrufen.

Ein unter Umständen dadurch entstandener Kurzschluß kann zu einem Ausfall von den über den ESS-BUS versorgten Systemen (z. B. Fahrwerk, Kraftstoff, COM/NAV, Intercom Pilot) sowie zu Kabelbrand führen.

**Maßnahmen:**

Im Rahmen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Inspektion und ggf. Modifikation der Overhead Panels an den betroffenen Stellen.

1. Beachtung der Temporary Revision TR 05-05 des Time Limits / Maintenance Checks Manual (TLMCM)
2. Beachtung der Temporary Revisions TR 39-2, TR 39-3, TR 39-4 und TR 39-5 des Aircraft Maintenance Manual (AMM).

**Fristen:**

Durchführung der Maßnahmen innerhalb von 4 Wochen - danach alle 12 Monate.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert

\*\*\*